


# Termostato 20 – 110 °C

Hoja de especificaciones para el artículo 014001201

**HUPFER**  
we make work flow



## Datos técnicos

**Peso:** 0.1 kg

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

El termostato 20 - 110 °C se utiliza para el control preciso de la temperatura y el almacenamiento eficiente de productos sensibles a la temperatura. El termostato 20 - 110 °C permite una fácil integración en sistemas existentes, apoyando así el transporte fluido y la organización de mercancías.

Fecha de consulta: 03.06.2025,  
05:03:59

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*